

BOLLETTINO TECNICO

Data: 12 Aprile 2011

Strumento: T40A

Versione Software: T 4.0.0

Versione precedente: T 3.2.0

AGGIORNAMENTI e MODIFICHE:

- per ottimizzare la gestione dello shaft-encoder nel menù SYSTEM è stata inserita la funzione di selezione per il modello di shaft-encoder montato sullo strumento.

Attenzione: la corretta impostazione viene eseguita in fabbrica, non è necessario alcun intervento da parte dell'utente.