

UNAOHM S.r.l.



BOLLETTINO TECNICO

Data: 21 Febbraio 2019

Strumento: AP01 HD

Versione Firmware: M8.2.15

Versione precedente: M8.2.14

Aggiornamenti:

- 1) Migliorato l'aggancio dei vecchi tuner DVB-T2
- 2) TPSAT aggiornati al 21 Febbraio 2019

Questa versione del firmware è compatibile con il software di controllo remoto versione N2.2.14